SCHOTT ROBAX® Trockenreiniger



Information zur Reinigung von bedruckten ROBAX® Feuersichtscheiben



1. Das Feuer sollte völlig erloschen und die Feuersichtscheibe komplett abgekühlt sein, bevor die Reinigung durchgeführt wird.

2. Handelsübliche Glasreiniger können Chemikalien (z.B. Laugen) enthalten, die die Bedruckung der Glaskeramik und/oder das Dichtungsmaterial angreifen. Auch können abrasive Anteile zu Kratzern und Schwächungen der Glaskeramikoberfläche führen. Die Auswahl eines geeigneten Reinigungsmittels ist also von wesentlicher Bedeutung.

3. Neben der üblichen Reinigung mit flüssigen Glasreinigern ist es auch möglich, die ROBAX® Feuersichtscheibe trocken zu reinigen. Dadurch können keine, in flüssigen Glasreinigern enthaltenen, chemischen Substanzen die Scheibe angreifen und in die Scheibendichtungen gelangen. SCHOTT bietet hierzu den SCHOTT ROBAX® Trockenreiniger („Dry Wiper") an. Es wird empfohlen, die Scheibe regelmäßig, idealerweise nach jedem Heizbetrieb, im erkalteten Zustand zu reinigen.

4. Falls dennoch flüssige Reinigungsmittel zum Einsatz kommen, ist generell darauf zu achten, dass der ausgewählte Reiniger nicht in die Dichtungen der eingebauten Scheibe gelangt. Es sollte also unbedingt vermieden werden, dass die Reinigungsflüssigkeit die Scheibe hinunter läuft und von dem Dichtungsmaterial aufgefangen wird. In diesem Fall kann es zu Schädigungen der Scheibenbedruckung im Bereich der Dichtfläche kommen, da das Reinigungsmittel mit Verbrennungsrückständen vermischt über einen längeren Zeitraum unter Temperatureinfluss mit der Bedruckung in Verbindung steht und einen alkalischen Angriff auf die bedruckte Glaskeramikoberfläche hervorrufen kann.

klimaneutral
naturoffice.com | DE-216-56-8712
gedruckt

MIX
Papier
FSC® C002711

80271 GERMAN 08161.0 all/odd Printed in Germany

Home Tech
SCHOTT AG
Hattenbergstrasse 10
55122 Mainz
Germany
Telefon +49 (0)6131/66-25431
Fax +49 (0)3641/2888-9162
info.robax@schott.com

www.schott.com/trockenreiniger

SCHOTT
glass made of ideas